

# TORNITURA DI GUIDO

## Pedine per scacchi

Se qualcuno perde qualche pedina dei suoi scacchi e sa che avete un tornio, lo vedrete comparire nel vostro laboratorio. Dopo molte parole, dovete chiedere quanto è disposto a spendere, perché è un lavoro molto lungo e difficile da fare.

Poi cercate un pezzo di ebano e uno di bosso, li tagliate 20x20x120 e li montate sul mandrino. Cilindrate la parte in punta e sfacciate l'estremità un po' concava.


Partendo dalla base con una sgorbia a profilare piccola da 6 a 13 mm di diametro, cercate di copiare il profilo.




Misurate con il calibro le dimensioni del campione, e prendete nota dei punti critici.



Prima di finire la sferetta in cima, ricordatevi di passare un po' di tela smeriglio per lisciare.



Quando avete finito di fare un colore si ricomincia da capo con il colore opposto.



Sulla parte superiore del pedone la sferetta, non è possibile passare la tela, passatela prima sino a dove riuscite.



Quando il punto sopra alla sferetta è quasi tagliato, diametro al di sotto del mm, prendete il pezzo e vi resta in mano.

Con un pezzo di tela tenuto nel palmo, passate sulla punta, per eliminare lo spuntone.

Attrezzi usati per questo lavoretto. Sgorbie a profilare da 10 e da 13mm



Avanzamento lavoro



Notate la monetina da 1 cent sotto a quello centrale, per valutare le dimensioni.

Legno usato, stecca per penne da 20x20x120 mm, da ogni stecca si fanno 3 pedoni. □

